

附件 2

存在简易感应电炉问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	炉窑类型	存在的环境问题
1	陕西华强精密铸造有限公司	宝鸡市	岐山县	汽车零部件及配件制造	熔化炉	感应电炉	3	简易炉型	工艺落后，无磁轭，能耗高，节能减排效果差； 简易支架支撑炉体，存在生产安全隐患