

附件 1

存在淘汰类炉窑问题的企业清单

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
1	唐山金兴精密铸钢有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉
2	唐山东方华盛优耐高科股份有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	6	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉
3	唐山市宝江机械配件制造有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉
4	唐山市诚利德合金铸造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25 吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011 年本）》2013 年修正版要求 2015 年底前淘汰无磁轭（ ≥ 0.25 吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
5	唐山市丰南区宝义机械配件有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
6	唐山市丰南区昌盛特钢制品厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
7	唐山市丰南区成明金属制品有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
8	唐山市丰南区大王特钢制造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
9	唐山市丰南区东利机械配件厂（普通合伙）	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
10	唐山市丰南区东起机械铸件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
11	唐山市丰南区东田庄宏达铸造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
12	唐山市丰南区峰煜机械厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
13	唐山市丰南区福泰机械厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
14	唐山市丰南区浩鑫机械制造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	6	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
15	唐山市丰南区宏业铸钢厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
16	唐山市丰南区华兴矿山机械配件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
17	唐山市丰南区尖字沽乡占胜铸造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
18	唐山市丰南区金磊机械制造有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
19	唐山市丰南区金桥铸件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
20	唐山市丰南区利丰缸套厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
21	唐山市丰南区迈瑞机械铸造有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
22	唐山市丰南区铭扬特种钢厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
23	唐山市丰南区顺来机械铸件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
24	唐山市丰南区四合铸造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
25	唐山市丰南区铁路交通器材厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
26	唐山市丰南区旺达铸造有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
27	唐山市丰南区旺京精密铸造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
28	唐山市丰南区西葛镇昌顺机械配件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	冲天炉	1	未按要求完成淘汰	≤3吨/小时，不符合工信部《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》2015年底前淘汰“小吨位（≤3吨/小时）铸造冲天炉”的要求。

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
29	唐山市丰南区西葛镇志国机械配件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
30	唐山市丰南区鑫地铸钢厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
31	唐山市丰南区星丰特钢铸件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
32	唐山市丰南区兴远机械厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
33	唐山市丰南区益宏铸件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
34	唐山市丰南区友云机械配件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
35	唐山市丰南区岳冶机械厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
36	唐山市丰南区正秦福利机件制造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
37	唐山市华运铁路交通器材有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
38	唐山市建新钢球有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	8	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
39	唐山市坤烁电力设备有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
40	唐山市双鑫机械铸造厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
41	唐山市鑫彬铁路配件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
42	唐山市远征机电设备有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
43	唐山亚华冶金机械厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
44	唐山重泰矿山机械配件厂	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
45	唐山重型装备集团机械制造有限公司	唐山市	丰南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
46	唐山冀东水泥机械配件有限公司丰润区铸诚分公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
47	唐山润华轧辊厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
48	唐山润源轧辊股份有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
49	唐山市丰润区奥宇矿山机械配件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
50	唐山市丰润区百祥轧辊厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
51	唐山市丰润区博宇耐磨材料有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
52	唐山市丰润区承隆机械厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
53	唐山市丰润区大宇合金铸件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
54	唐山市丰润区方洲耐磨材料厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
55	唐山市丰润区凤春水泥矿山机械配件厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
56	唐山市丰润区富义耐磨材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
57	唐山市丰润区共发高铬球厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
58	唐山市丰润区桂兴冶金机械有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
59	唐山市丰润区海益钢球厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
60	唐山市丰润区恒润轧辊厂（普通合伙入）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
61	唐山市丰润区红发轧辊有限责任公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
62	唐山市丰润区宏生铸造有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
63	唐山市丰润区宏旺合金铸件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
64	唐山市丰润区泓博诚达铸造厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
65	唐山市丰润区鸿润精密铸件厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
66	唐山市丰润区化胜机械制造厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
67	唐山市丰润区霍氏高温合金材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
68	唐山市丰润区金中耐磨材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
69	唐山市丰润区九龙铸件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
70	唐山市丰润区军鹏耐磨材料厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
71	唐山市丰润区俊宽合金铸球厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
72	唐山市丰润区明星建筑器材扣件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
73	唐山市丰润区瑞隆铸造厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
74	唐山市丰润区润利轧辊厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
75	唐山市丰润区沙流河镇鑫鑫耐磨材料厂	唐山市	丰润区	有色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
76	唐山市丰润区仕仟耐磨材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
77	唐山市丰润区树会机械厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
78	唐山市丰润区顺达冶金轧辊厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
79	唐山市丰润区泰吉机械厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
80	唐山市丰润区天丰铸造厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
81	唐山市丰润区同达耐磨材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
82	唐山市丰润区新冀东轧辊有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
83	唐山市丰润区新军屯金丰铸件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
84	唐山市丰润区新军屯镇鸿睿矿山配件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
85	唐山市丰润区鑫发耐磨材料厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
86	唐山市丰润区鑫丰机械制造加工厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
87	唐山市丰润区鑫海兴合金铸件厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
88	唐山市丰润区兴泰耐磨材料有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	6	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
89	唐山市丰润区永诚机械制造有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
90	唐山市丰润区永亿机械制造有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
91	唐山市丰润区玉香耐磨材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
92	唐山市丰润区长存耐磨材料厂（普通合伙）	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
93	唐山市丰润区长生机械厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
94	唐山市丰润区志利钢锭模厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
95	唐山市丰润区中祥耐磨材料厂	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
96	唐山市宏旺机械设备制造有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
97	唐山市远天机械轧辊有限公司	唐山市	丰润区	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
98	唐山市正元耐磨材料有限公司	唐山市	丰润区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
99	唐山市开平区青云铸造厂	唐山市	开平区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
100	唐山市银河水泥厂兴银铸造分厂	唐山市	开平区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	3	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
101	乐亭县科源铝合金电力金具有限公司	唐山市	乐亭县	有色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
102	乐亭县兴元机械零件厂	唐山市	乐亭县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
103	乐亭县运和矿山特种配件有限公司	唐山市	乐亭县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
104	唐山龙泰辰实业股份有限公司	唐山市	乐亭县	汽车零部件及配件制造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
105	唐山博大铸造厂	唐山市	路北区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
106	唐山格莱德机械设备有限公司	唐山市	路北区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
107	唐山市路北宝得铸造厂	唐山市	路北区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
108	唐山市路北区中源矿山机械配件厂	唐山市	路北区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
109	唐山腾龙重型机械设备制造有限公司	唐山市	路南区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	5	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
110	滦县利丰铸造有限公司	唐山市	滦县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
111	滦县永兴机械配件有限公司	唐山市	滦县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
112	迁安市成达精密铸造有限公司	唐山市	迁安市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
113	迁安市富诚工贸有限公司	唐山市	迁安市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
114	迁安市宏信铸造有限公司	唐山市	迁安市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
115	迁安市宏信铸造有限公司耐磨金属材料厂	唐山市	迁安市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
116	迁安市燕山矿山机械配件厂	唐山市	迁安市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	2	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
117	河北林汇耐磨材料科技有限公司	唐山市	迁西县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	6	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
118	迁西奥帝爱机械铸造有限公司	唐山市	迁西县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	11	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
119	唐山市空港城鑫河耐磨材料厂	唐山市	唐山高新技术产业开发区	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
120	玉田县金鼎机械制造有限公司	唐山市	玉田县	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
121	唐山市国宗元裕龙重工有限公司	唐山市	遵化市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	4	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
122	遵化市宏鑫矿山机械配件厂	唐山市	遵化市	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
123	遵化市坤山矿山机械厂	唐山市	遵化市	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉
124	遵化市龙马铸件厂（普通合伙）	唐山市	遵化市	黑色金属铸造	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉

序号	企业名称	市	县	行业类别	炉窑类别	炉窑子类	问题炉窑数量	存在环境问题类型	淘汰原因
125	遵化市骆各庄鼎鑫矿山机械配件加工厂	唐山市	遵化市	机械零部件加工	熔化炉	感应电炉	1	未按要求完成淘汰	0.25吨及以上无磁轭铝壳中频感应电炉，《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正版要求2015年底前淘汰无磁轭（≥0.25吨）铝壳中频感应电炉